lepicí páska krepová 19mm/50m žlutá do 60°C HotMelt

» Gastro a obaly » Balení » Krepové lepicí pásky



Značka	WIMEX.
Kód zboží	911-01676190
Jednotka	ks
Balení	48

Praktická krepová maskovací lepicí páska je určena především pro malířské, lakýrnické, renovační a dokončovací práce. Umožňuje zakrýt a oddělit plochy, které mají zůstat bez nátěru, a pomáhá vytvořit čisté a přesné přechody mezi jednotlivými barvami.

Dostupnost: Skladem >10





lepicí páska krepová 19mm/50m žlutá do 60°C HotMelt

Popis

Krepová maskovací lepicí páska 19 mm × 50 m, žlutá Praktická krepová maskovací lepicí páska je určena především pro malířské, lakýrnické, renovační a dokončovací práce. Umožňuje zakrýt a oddělit plochy, které mají zůstat bez nátěru, a pomáhá vytvořit čisté a přesné přechody mezi jednotlivými barvami. Šířka 19 mm je vhodná zejména pro přesnější maskování menších ploch, hran, lišt, rohů, rámů a dalších detailů. Krepovaný papírový nosič je pružný a dobře se přizpůsobuje běžným rovným i mírně členitým povrchům. Páska je opatřena hot-melt lepicí vrstvou, která zajišťuje rychlé přilnutí k podkladu. Při správném použití je vhodná pro dočasné maskování a lze ji po dokončení práce snadno odstranit. Papírový povrch lze také popisovat, takže pásku lze využít pro krátkodobé označování předmětů, balíků nebo pracovních ploch. Kromě malířských prací najde využití v dílně, stavebnictví, domácnosti, skladu, kanceláři nebo při kreativních činnostech. Lze ji snadno odtrhnout rukou bez nutnosti použití nůžek. Vlastnosti:• krepová maskovací lepicí páska• šířka: 19 mm• délka návinu: 50 m• barva: žlutá• vhodná pro malířské a lakýrnické práce• vhodná pro maskování hran, lišt, rohů a menších ploch• pružný krepovaný papírový nosič• snadné odtržení rukou• popisovatelný povrch• vhodná pro dočasné označování a lehké fixační práce• maximální teplotní odolnost: přibližně 60 °C• balení: 1 ks Materiálové složení:• nosič: krepovaný papír (PAP)• lepicí vrstva: hot-melt lepidlo Upozornění:Páska je určena především pro dočasné použití. Před aplikací musí být povrch čistý, suchý a zbavený prachu a mastnoty. U citlivých, lakovaných, čerstvě natřených nebo jinak choulostivých povrchů doporučujeme nejprve vyzkoušet přilnavost na méně viditelném místě. Pásku odstraňujte po dokončení práce co nejdříve a nepřekračujte doporučenou teplotní odolnost přibližně 60 °C. Nevystavujte dlouhodobě přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám ani vlhkosti, protože může dojít ke změně vlastností lepidla.