
lepicí páska 50mm/25m oboustranně lepicí HotMelt

» Gastro a obaly » Balení » Oboustranné lepicí pásky







Značka	WIMEX.
Kód zboží	912-01677250
Jednotka	ks
Balení	30

Praktická oboustranná lepicí páska určená pro rychlé a čisté spojování různých materiálů bez viditelného lepicího spoje. Je vhodná pro kancelářské, domácí, dekorační, reklamní a lehčí montážní práce.

Dostupnost: Skladem >10

lepicí páska 50mm/25m oboustranně lepicí HotMelt

Popis

Oboustranná lepicí páska PP/Hot-melt 50 mm × 25 m Praktická oboustranná lepicí páska určená pro rychlé a čisté spojování různých materiálů bez viditelného lepicího spoje. Je vhodná pro kancelářské, domácí, dekorační, reklamní a lehčí montážní práce. Lepicí vrstva je nanesena na obou stranách polypropylenového nosiče. Hot-melt lepidlo poskytuje dobrou počáteční přilnavost a umožňuje rychlé upevnění bez čekání na vytvrzení. Pásku lze využít například při připevňování papíru, kartonu, dekoračních prvků, plakátů, lehkých předmětů nebo při výrobě a kompletaci obalů. Šířka 50 mm poskytuje větší lepicí plochu a je vhodná pro spoje, kde je požadováno rovnoměrné rozložení přilnavosti na širším povrchu. Vlastnosti:• šířka: 50 mm• délka: 25 m• oboustranné lepicí provedení• vysoká počáteční přilnavost• rychlá aplikace bez doby vytvrzování• spoj zůstává mezi lepenými materiály skrytý• vhodná pro kancelářské, dekorační a lehčí montážní práce• dodávána v roli Materiál:• nosič: PP – polypropylen• lepicí vrstva: hot-melt lepidlo Použití:Lepené plochy musí být čisté, suché a zbavené prachu, mastnoty a dalších nečistot. Pásku nejprve pevně přitlačte k jednomu povrchu, následně odstraňte ochrannou vrstvu a přitlačte druhý lepený materiál. Pevnost spoje závisí na druhu povrchu, jeho čistotě a velikosti lepené plochy. Upozornění:Před použitím na citlivé, lakované, plastové nebo jinak povrchově upravené materiály doporučujeme vyzkoušet přilnavost na méně viditelném místě. Páska není určena pro konstrukční spoje ani pro upevnění těžkých předmětů. Chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a dlouhodobým působením vlhkosti. Skladujte v suchém prostředí při běžné pokojové teplotě.