
lepicí páska 50mm/5m oboustranně lepicí HotMelt

» Gastro a obaly » Balení » Oboustranné lepicí pásky







Značka	WIMEX.
Kód zboží	912-01677050
Jednotka	ks
Balení	80

Praktická oboustranná lepicí páska určená pro rychlé, čisté a nenápadné spojování různých materiálů. Lepicí vrstva je nanesena na obou stranách pásky, takže spoj zůstává skrytý mezi lepenými plochami.

Dostupnost: Skladem

lepicí páska 50mm/5m oboustranně lepicí HotMelt

Popis

Oboustranná lepicí páska 50 mm × 5 m Praktická oboustranná lepicí páska určená pro rychlé, čisté a nenápadné spojování různých materiálů. Lepicí vrstva je nanesena na obou stranách pásky, takže spoj zůstává skrytý mezi lepenými plochami. Hot-melt lepidlo poskytuje vysokou počáteční přilnavost a umožňuje okamžité spojení bez čekání na zaschnutí. Páska je vhodná pro kancelářské práce, domácnost, výrobu obalů, dekorace, reklamní materiály, kreativní tvorbu a další lehčí fixační aplikace. Šířka 50 mm vytváří dostatečně velkou lepicí plochu a umožňuje rovnoměrnější rozložení přilnavosti. Použít ji lze například na papír, karton, lepenku a další hladké materiály s vhodným povrchem. Vlastnosti:• šířka: 50 mm• délka návinu: 5 m• oboustranné lepicí provedení• vysoká počáteční přilnavost• rychlá aplikace bez čekání na vytvrzení• skrytý lepicí spoj• vhodná pro kancelářské, dekorační a lehčí montážní práce• dodávána v roli Materiál:• nosič: PP – polypropylen• lepicí vrstva: hot-melt lepidlo Použití:Lepené povrchy musí být čisté, suché a zbavené prachu, mastnoty a dalších nečistot. Pásku přitlačte k prvnímu povrchu, odstraňte ochrannou vrstvu a následně přiložte druhý materiál. Pro dosažení co nejlepšího spoje plochy rovnoměrně a pevně přitlačte. Upozornění:Před použitím na citlivých, lakovaných, plastových nebo jinak povrchově upravených materiálech doporučujeme vhodnost pásky nejprve vyzkoušet na méně viditelném místě. Není určena pro konstrukční spoje ani pro upevňování těžkých předmětů. Chraňte před vysokými teplotami, dlouhodobým přímým slunečním zářením a vlhkostí. Skladujte v suchém prostředí při běžné pokojové teplotě.