lepicí páska krepová 19mm/50m bílá do 80°C Solvent

» Gastro a obaly » Balení » Krepové lepicí pásky



Značka	WIMEX.
Kód zboží	911-02675190
Jednotka	ks
Balení	48

Kvalitní bílá krepová maskovací páska je určena především pro malířské, lakýrnické, renovační a dokončovací práce, při kterých je potřeba dočasně zakrýt nebo oddělit plochy. Pomáhá vytvářet čisté přechody mezi nátěry a chránit okolní povrchy před nežádoucím potřísněním barvou.

Dostupnost: Skladem >10

lepicí páska krepová 19mm/50m bílá do 80°C Solvent

Popis

Krepová maskovací lepicí páska 19 mm × 50 m, bílá, do 80 °C Kvalitní bílá krepová maskovací páska je určena především pro malířské, lakýrnické, renovační a dokončovací práce, při kterých je potřeba dočasně zakrýt nebo oddělit plochy. Pomáhá vytvářet čisté přechody mezi nátěry a chránit okolní povrchy před nežádoucím potřísněním barvou. Šířka 19 mm je vhodná zejména pro přesné maskování užších hran, lišt, rámů, rohů, okenních a dveřních prvků i dalších menších detailů. Krepovaný papírový nosič je pružný, dobře se přizpůsobuje běžným povrchům a lze jej snadno odtrhnout rukou bez použití nůžek. Páska používá lepicí vrstvu typu Solvent, která je vhodná pro náročnější maskovací práce a poskytuje dobrou přilnavost k běžným podkladům. Oproti standardním hot-melt maskovacím páskám nabízí zvýšenou teplotní odolnost až do přibližně 80 °C. Papírový povrch je možné popisovat, takže pásku lze využít také pro krátkodobé označování předmětů, pracovních ploch, krabic nebo jednotlivých částí výrobků. Vlastnosti:• krepová maskovací lepicí páska• barva: bílá• šířka: 19 mm• délka návinu: 50 m• vhodná pro malířské, lakýrnické a renovační práce• vhodná pro přesné maskování hran a menších ploch• pružný krepovaný papírový nosič• snadno odtrhnutelná rukou• popisovatelný povrch• vhodná pro dočasné fixační a označovací práce• lepicí vrstva typu Solvent• maximální teplotní odolnost: přibližně 80 °C• balení: 1 ks Materiálové složení:• nosič: krepovaný papír (PAP)• lepicí vrstva: lepidlo typu Solvent Upozornění:Páska je určena především pro dočasné použití. Před aplikací musí být povrch čistý, suchý a zbavený prachu, mastnoty a dalších nečistot. U čerstvě natřených, lakovaných, tapetovaných, plastových nebo jinak citlivých povrchů doporučujeme nejprve provést zkoušku na méně viditelném místě. Pásku odstraňujte po dokončení práce co nejdříve a nepřekračujte doporučenou teplotní odolnost přibližně 80 °C. Uchovávejte v suchém prostředí a chraňte před dlouhodobým působením přímého slunečního záření, vysokých teplot a vlhkosti, které mohou ovlivnit vlastnosti lepidla.