lepicí páska krepová 25mm/50m žlutá do 60°C HotMelt

» Gastro a obaly » Balení » Krepové lepicí pásky





Značka	WIMEX.
Kód zboží	911-01676250
Jednotka	ks
Balení	36

Praktická krepová maskovací lepicí páska je určena především pro malířské, lakýrnické, renovační a dokončovací práce. Umožňuje přesně zakrýt plochy, které mají zůstat bez nátěru, a pomáhá vytvářet čisté přechody mezi jednotlivými barvami.

Dostupnost: Skladem >10

lepicí páska krepová 25mm/50m žlutá do 60°C HotMelt

Popis

Krepová maskovací lepicí páska 25 mm × 50 m, žlutá Praktická krepová maskovací lepicí páska je určena především pro malířské, lakýrnické, renovační a dokončovací práce. Umožňuje přesně zakrýt plochy, které mají zůstat bez nátěru, a pomáhá vytvářet čisté přechody mezi jednotlivými barvami. Šířka 25 mm představuje univerzální rozměr vhodný pro maskování hran, lišt, rámů, rohů, okenních a dveřních prvků i větších detailů. Krepovaný papírový nosič je pružný a dobře se přizpůsobuje rovným i mírně členitým povrchům. Páska je opatřena hot-melt lepicí vrstvou, která zajišťuje rychlé a spolehlivé přilnutí k běžným podkladům. Při správném použití je vhodná pro dočasné maskování a po dokončení práce ji lze snadno odstranit. Papírový povrch lze popisovat, takže pásku je možné využít také pro dočasné označování předmětů, krabic, pracovních ploch nebo materiálu. Díky krepovanému papíru ji lze snadno odtrhnout rukou bez použití nůžek. Vlastnosti:• krepová maskovací lepicí páska• šířka: 25 mm• délka návinu: 50 m• barva: žlutá• vhodná pro malířské, lakýrnické a renovační práce• vhodná pro maskování hran, lišt, rámů a dalších ploch• pružný krepovaný papírový nosič• snadné odtržení rukou• popisovatelný povrch• vhodná pro dočasné fixační a označovací práce• maximální teplotní odolnost: přibližně 60 °C• balení: 1 ks Materiálové složení:• nosič: krepovaný papír (PAP)• lepicí vrstva: hot-melt lepidlo Upozornění:Páska je určena především pro dočasné použití. Před aplikací musí být povrch čistý, suchý a zbavený prachu a mastnoty. U čerstvě natřených, lakovaných, tapetovaných nebo jinak citlivých povrchů doporučujeme nejprve provést zkoušku na méně viditelném místě. Pásku odstraňujte po dokončení práce co nejdříve a nepřekračujte doporučenou teplotní odolnost přibližně 60 °C. Chraňte před dlouhodobým působením vlhkosti, přímého slunečního záření a vysokých teplot, které mohou změnit vlastnosti lepidla.